



2022 -03- 3 1

Warszawa dn.

HKN.5010.00142.2022.MK
SW 10634/2022

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7
ul. Geodetów 1
02-396 Warszawa**

OCENA JAKOŚCI WODY

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 195),
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.),

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie stwierdza,
że woda w nierce basenowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 7,
znajdującej się przy ul. Geodetów 1 w Warszawie**

odpowiada wymaganiom sanitarnym

UZASADNIENIE

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r., poz. 2016 ze zm.),
- wyników badań wody na pływalni wykonanych na zlecenie zarządzającego pływalnią,
- zakresu i częstotliwości wykonywanych badań wody przedstawionych przez zarządzającego pływalnią (z uwzględnieniem każdorazowego wyłączenia obiektu z użytkowania w związku z regulacjami prawnymi mającymi na celu przeciwdziałanie szerzeniu się wirusa