



Warszawa dn. 29.03.2023

HKN.5010.00221.2023.MK  
SW 15686/2023

**Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr7  
ul. Geodetów 1  
02-396 Warszawa**

### **OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 338)
- § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w m.st. Warszawie  
stwierdza, że woda w niece basenowej w Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym nr 7,  
znajdującej się przy ul. Geodetów 1 w Warszawie  
odpowiada wymaganiom sanitarnym**

### **UZASADNIENIE**

W oparciu o analizę:

- spełnienia wymagań § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1230),